

# Hinweise zum BeeTel 510 und BeeTel 550i

## Voreinstellungen des Internet-Browsers

Um Ihnen Ihre ersten Erfahrungen mit dem Internetzugang zu erleichtern, wurden in Ihrem Gerät bereits Einwahldaten gespeichert. Der Zugang erfolgt über den Internet-by-call-Zugang von MSN. Als Startseite (Homepage) ist wap.web.de eingestellt. Sie brauchen nur den Browser zu öffnen und die Homepage mit OK zu bestätigen. Der Service von WEB.DE bietet eine Vielzahl interessanter Informationen und Auskünfte z. B. Nachrichten, Wetter, Finanzen, Sport sowie Kultur- und Reiseinformationen.

### Einwahldaten für den Service Provider:

- Name: MSN
- Rufnummer: 019 36 70 \*
- Benutzername: msn@easysurfer-eco.de
- Passwort: msn

### Einstellungen für das WAP Gateway:

- „Ohne Gateway“ ausgewählt
- Service Provider: „MSN“ ausgewählt
- Homepage: wap.web.de

Sollten Sie die Voreinstellung verändert haben und einen Gerätereset durchführen, werden die zuvor genannten Einstellungen wiederhergestellt.

\* Die Verbindungsentgelte für diesen Zugang liegen zum Zeitpunkt der Drucklegung bei ca. 1,2 Cent/Minute (Takt: 60 Sekunden).

## Einrichten eines alternativen Internetzugangs

Die vorgenannten Einwahldaten können Sie ändern oder über die Menüeinstellungen einen alternativen Zugang festlegen. Insgesamt können drei unterschiedliche Zugänge eingerichtet werden. In der Regel ist die Festlegung eines WAP-Gateways nicht nötig, jedoch müssen Sie bei der Einstellung „Ohne Gateway“ den jeweils festgelegten Service Provider auswählen (s. Kapitel „Internet Einstellungen: Wichtige Hinweise“ in der Bedienungsanleitung). Entnehmen Sie bitte die Einwahldaten der Fachpresse oder dem Internet.

**Beachten Sie bitte**, dass sich die in diesem Hinweisblatt und der Bedienungsanleitung angegebenen Leistungsmerkmale des öffentlichen Telefonnetzes sowie die Einwahldaten auf den Zeitpunkt der Drucklegung beziehen und sich ändern können. Die Daten und Leistungsmerkmale sind abhängig vom Angebot der Netzbetreiber und Diensteanbieter. Ihr Gerät ist für den Einsatz im Netz von T-Com optimiert. Einschränkungen können sich ergeben wenn bestimmte Merkmale (z. B. Übermittlung Ihrer Rufnummer zum Angerufenen / CLIP) nicht unterstützt werden oder bestimmte u. U. kostenpflichtige Merkmale nicht beauftragt wurden. Beachten Sie bitte die Hinweise in den entsprechenden Kapiteln der Bedienungsanleitung. Bitte haben Sie Verständnis, dass DeTeWe über den Inhalt angebotener Internetseiten des Browsers keine Haftung oder Gewährleistung übernehmen kann.

## MMS-Informationmeldungen

Unter bestimmten Betriebsbedingungen werden Ihnen beim Senden oder Empfang einer MMS Informationen im Display angezeigt. Im Folgenden finden Sie Erläuterungen zur Bedeutung dieser Meldungen:

### Verbindung mit MMS-Zentrum nicht möglich

Ihr Anschluss oder der MMS-Server ist besetzt oder die Zugangsdaten sind nicht richtig konfiguriert. Überprüfen Sie bitte die Zugangsdaten.

### Verbindung mit MMS-Zentrum zur Zeit nicht möglich

Auf der DECT-Funkstrecke können vorübergehend keine Daten übertragen werden. Versuchen Sie es bitte erneut.

### MMS Passwort fehlerhaft

Überprüfen Sie bitte die Zugangsdaten.

### MMS zu lang

Eine zu empfangende MMS kann aufgrund ihrer Größe nicht gespeichert werden.

### MMS Verbindungsfehler

Überprüfen Sie bitte die Zugangsdaten.

### MMS Speicherfehler

Der interne MMS- und Internetspeicher ist vorübergehend nicht verfügbar, da Browserdaten noch verarbeitet werden müssen. Schalten Sie das Mobilteil aus und folgend wieder ein.

### MMS Service ist zur Zeit aktiv bitte warten

Der Sende- bzw. Empfangsvorgang für eine MMS ist noch nicht abgeschlossen.

### MMS Timeout

Keine Antwort von der Gegenseite. Versuchen Sie es bitte erneut.

### MMS Datei kann nicht geöffnet werden

Es ist ein Fehler im Dateisystem bei einer neu empfangenden MMS aufgetreten. Löschen Sie bitte die MMS.

### MMS HTTP Fehler <Fehlernummer>

Die MMS Übertragung erfolgt gemäß dem HTTP Protokoll (RFC2616). Dabei ist der Fehler mit der angegebenen Nummer aufgetreten.